


2. NAMÁHÁNÍ TAHEM, TLAKEM

2.1. Napětí v průřezu



$$\sigma_t = \frac{F}{S}$$

$$\sigma_d = \frac{F}{S}$$

2.2 Základní výpočty

Základní výpočtová (ne)rovnice:

$$\text{napeti} = \frac{\text{char.hodnota}_{\text{zatizeni}}}{\text{char.hodnota}_{\text{prurezu}}} \leq \text{dovolene}_{\text{napeti}}$$

Tah

$$\sigma_t = \frac{F}{S} \leq \sigma_{Dt}$$

Tlak

$$\sigma_d = \frac{F}{S} \leq \sigma_{Dd}$$

Typy výpočtů:


- kontrolní $\frac{F}{S} \leq \sigma_{Dt} \rightarrow$ pokud nerovnost platí, součást vyhovuje

- návrhový $S_{\min} \geq \frac{F}{\sigma_{Dt}} \Rightarrow S_{skut}$

- výpočet únosnosti $F_{\max} = S \cdot \sigma_{Dt}$


2.3 Deformace namáhaného tělesa

Pružná oblast – platnost Hookova zákona



$$\sigma = E \cdot \varepsilon$$

$$\frac{F}{S} = E \cdot \frac{\Delta l}{l_0} \Rightarrow \Delta l = \frac{F \cdot l_0}{E \cdot S}$$



$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} [1] \quad \text{poměrné prodloužení}$$

$$\varepsilon_y = \frac{\Delta h}{h_0} = \varepsilon_z = \frac{\Delta b}{b_0}$$

Závislost mezi podélnou a příčnou deformací popsal Francouz D. S. Poisson a je matematicky vyjádřena **Poissonovým zákonem**, který lze zapsat ve tvaru


$$\varepsilon_{\text{příčná}} = -\mu \cdot \varepsilon_{\text{podélná}}$$

$\left| \frac{\varepsilon_y}{\varepsilon} \right| = \left| \frac{\varepsilon_z}{\varepsilon} \right| = \mu$ **Poissonovo číslo** – podobně jako E charakterizuje deformační vlastnosti materiálu v pružné oblasti

$$\frac{1}{\mu} = m \quad \text{poissonova konstanta}$$

2.4 Deformační práce

Její pomocí lze počítat deformace, posuzovat bezpečnost, používá se při numerických metodách




$$W_{def} = \frac{1}{2} F_{max} \cdot \Delta l_0 = E [J]$$

Měrná deformační práce (objemová hustota deformační energie)

$$w = \frac{E}{V} = \frac{\frac{1}{2} F \cdot \Delta l}{S \cdot l} = \frac{1}{2} \sigma \cdot \varepsilon = \frac{\sigma^2}{2E} \quad [J \cdot m^{-3}]$$

2.5 Tlak ve styčné ploše

a) Rovinná styčná plocha



$$p = \frac{F}{S} \leq p_D [MPa]$$

$F[N]$ zatěžující síla


$S[mm^2]$ průmět styčné plochy kolmý na směr

působící síly

$p_D[MPa]$ dovolený tlak součásti s nižší pevností

$p_D = (0,7 \div 0,9) \sigma_{Dd}$ pro součásti ve vzájemném klidu

Tlak v klínové drážce




$$F_n = \frac{F}{2 \sin \alpha}$$

$$S = b \sin \alpha \cdot l$$

$$p = \frac{F_n}{S} = \frac{F}{2bl \sin \alpha} \leq p_D$$

b) Zakřivená styčná plocha




$$p = \frac{F}{S} \leq p_D, \text{ kde}$$


$S = d \cdot l$ průmět styčné plochy do roviny kolmé na směr působící síly

Př.

Axiální čep



2.5 Napětí vzniklé teplem



$$\Delta l_t = \Delta l$$


$$l_0 \alpha_l \Delta t = \frac{\sigma l_0}{E} \Rightarrow \boxed{\sigma = \alpha_l E \cdot \Delta t}, \text{ kde}$$

$\alpha_l [K^{-1}]$ součinitel délkové roztažnosti
(pro ocel je $\alpha_l = 12 \cdot 10^{-6} K^{-1}$)

Δt rozdíl teplot

2.6 Tenkostěnné nádoby s vnitřním přetlakem


- kotle, větrníky čerpadel, kompresorů, tlakové plynojemy, potrubí ($t \leq \frac{D}{30}$)



$$F = S \cdot p$$


$$F_2 = \frac{\pi d^2}{4} \cdot p$$

$$F_1 = ldp$$



$$\sigma_1 = \frac{F_1}{S_1} = \frac{ldp}{2lt} = \frac{dp}{2t} \leq \sigma_{Dt} \Rightarrow$$

$$t \geq \frac{pd}{2\sigma_{Dt}} \text{ pro potrubí a válcové nádoby}$$




$$\sigma_2 = \frac{F_2}{S_2} = \frac{\frac{\pi d^2}{4} p}{\pi dt} = \frac{dp}{4t} \leq \sigma_{Dt} \Rightarrow$$

$$t \geq \frac{pd}{4\sigma_{Dt}} \text{ pro kulové nádoby}$$

Příklad:

Jakých normalizovaných ocelových šroubů je třeba použít k připevnění víka kotle o průměru $D = 1 \text{ m}$, je-li vnitřní přetlak $p = 1,5 \text{ MPa}$, dovolené napětí šroubů $\sigma_{Dš} = 60 \text{ MPa}$ a volíme-li počet šroubů $i = 8$ (viz obrázek). Provedte pevnostní kontrolu navržených šroubů.

**Řešení:**

Výsledná síla na dno kotle je

$$F = p \cdot \frac{\pi \cdot D^2}{4} = 1,5 \cdot \frac{\pi \cdot 1000^2}{4} \doteq 1\,178\,097 \text{ N}$$

Z toho při rovnoměrném rozložení připadá na jeden šroub síla

$$F_s = \frac{F}{i} = \frac{1\,178\,097}{8} \doteq 147\,262 \text{ N}.$$

Z pevnostní podmínky šroubu

$$\frac{F_s}{A_s} \leq \sigma_{Dš}$$

vychází minimální plocha jádra průřezu šroubu

$$A_{smin} = \frac{F_s}{\sigma_{Dš}} = \frac{147\,262}{60} = 2\,454,4 \text{ mm}^2$$

a z ní minimální průměr jádra průřezu šroubu je

$$d_{smin} = \sqrt{\frac{4 \cdot A_s}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 2\,454,4}{\pi}} \doteq 56 \text{ mm}.$$

Tomu odpovídá šroub M64 ($d_3 = 56,639 \text{ mm}$ a „průřez jádra“ $A = 2\,676 \text{ mm}^2$).


Provedeme-li dále kontrolu napětí v každém z navržených šroubů

$$\sigma_s = \frac{F_s}{A} = \frac{147\,262}{2\,676} \doteq 55 \text{ MPa}$$

je zřejmé, že $\sigma_s < \sigma_{Dš}$, což **vyhovuje**.

Zadání:

Ocelová trubka o vnějším průměru $D = 500 \text{ mm}$ je zatížena osovou silou $F = 1 \cdot 10^5 \text{ N}$ (viz obrázek). Vyšetřete minimální tloušťku stěny t , je-li dovolené napětí v tlaku $\sigma_{Dd} = 100 \text{ MPa}$.

**Řešení:**

Vyjádříme plochu mezikruhového průřezu

$$S = \frac{\pi}{4} \cdot [D^2 - (D - 2t)^2] = \pi \cdot [D - t] \cdot t$$

a pevnostní podmínku

$$\frac{F}{\pi \cdot [D - t] \cdot t} \leq \sigma_D$$

Odkud návrhová formule je kvadratickou rovnicí pro tloušťku stěny t

$$t^2 - D \cdot t + \frac{F}{\pi \cdot \sigma_D} = 0$$

jejíž řešení je

$$t_{1,2} = \frac{D}{2} \pm \sqrt{\frac{D^2}{4} - \frac{F}{\pi \cdot \sigma_D}}$$

Je zřejmé, že fyzikální význam má pouze znaménko (-), neboť $t < D/2$.

Po úpravě a vyčíslení je hledaná minimální tloušťka stěny

$$t_{\min} = \frac{D}{2} \cdot \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 \cdot F}{\pi \cdot D^2 \cdot \sigma_D}} \right] = \frac{50}{2} \cdot \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 \cdot 1 \cdot 10^5}{\pi \cdot 50^2 \cdot 100}} \right] \doteq 12,3 \text{ mm}$$

Poznámka:

Rozbor diskriminantu kvadratické rovnice ukazuje že:

- a) a) Je-li diskriminant kladný, pak je dimenzovaná součást **trubka**.
- b) b) Je-li diskriminant nulový, pak je dimenzovaná součást **plná tyč**.
- c) c) Je-li diskriminant záporný, pak součást při zadaném průměru $D = \text{konst.}$ **nelze dimenzovat**.

Příklad

Řetěz, zvedající náklad, je vyroben z ocelového drátu s mezí kluzu


$\sigma_{kt} = 370 \text{ MPa}$. Vypočítejte potřebný průměr drátu, ze kterého je řetěz zhotoven. Uvažujte zatížení článku řetězu jen prostým tahem (ve skutečnosti je zde přítomen i ohyb)

Dáno:

$$m = 3 \text{ t}$$

$$\sigma_{kt} = 370 \text{ MPa}$$

$$k = 6$$



Tah

$$\frac{F}{2S} \leq \sigma_{Dt} \Rightarrow S = \frac{F}{2\sigma_{Dt}}, \text{ kde}$$

$$F = mg = 3000 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ ms}^{-2} = 29430 \text{ N}$$

$$\sigma_{Dt} = \frac{\sigma_{kt}}{k} = \frac{370}{6} = 61,6 \text{ MPa}$$

$$\text{Potom } S = \frac{29430 \text{ N}}{2 \cdot 61,6 \text{ MPa}} = 238,5 \text{ mm}^2. \text{ Odtud } d = \sqrt{\frac{4S}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 238,5}{\pi}} = 17,43 \text{ mm}$$

Volíme $d = 18 \text{ mm}$ (Dle ČSN 02 3221 má tento normalizačně žíhaný řetěz nosnost 30 900 N)

Příklad

Navrhněte výšku matice pohybového šroubu


Dáno:

$$F = 50 \text{ kN}$$

$$p_D = 10 \text{ MPa}$$

závit Tr 50x8

malý průměr matice $d = 42 \text{ mm}$, $s = 8 \text{ mm}$



Styková plocha mezi maticí a šroubem je šroubová plocha, jejímž průmětem do roviny kolmé ke směru působící síly je mezikružní (d , D)


$$p = \frac{F}{i \cdot S} = \frac{F}{i \cdot \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)} \Rightarrow \text{počet závitů matice}$$

$$i = \frac{F}{\frac{\pi}{4} (D^2 - d^2) \cdot p_D} = \frac{50000}{\frac{\pi}{4} (50^2 - 42^2) \cdot 10} = 8,65$$

Zaokrouhlíme na $i = 9$ závitů

$$\text{Výška matice } H = i \cdot s = 9 \cdot 8 = 72 \text{ mm}$$

Příklad



Ocelový nosník I č.200 (ČSN 42 5550) je uložen na cihlovém zdivu na vápenocementovou maltu. Síla vzájemného působení (reakce v uložení) $F = 15 \text{ kN}$, dovolený tlak ve stykové ploše (malty) $p_D = 1,2 \text{ MPa}$. Navrhněte délku uložení

Dáno:

I č.200 – šířka stojiny $b = 90 \text{ mm}$

$F = 15 \text{ kN}$

$p_D = 1,2 \text{ MPa}$


Určit: c – délka uložení

$$p = \frac{F}{S} = \frac{F}{b \cdot c} \leq p_D \Rightarrow$$

$$c = \frac{F}{b \cdot p_D} = \frac{15000}{90 \cdot 1,2} = 138,9 \text{ mm}$$

Zvoleno $c = 140 \text{ mm}$

Příklad



Ocelová trubka o vnějším průměru $D = 100 \text{ mm}$ je zatížena osovou silou $F = 4,5 \cdot 10^5 \text{ N}$ (obr. 5.2-6). Určete minimální tloušťku stěny trubky, je-li dovolené napětí v tlaku $\sigma_{Dd} = 100 \text{ MPa}$.

Z pevnostní podmínky v tlaku

$$\sigma = \frac{F}{A} \leq \sigma_{Dd}$$

bude minimální průřez trubky

$$A = \frac{F}{\sigma_{Dd}} .$$

Pro průřez také platí

$$A = \frac{\pi}{4} [D^2 - (D - 2t)^2] = \pi (Dt - t^2),$$

takže

$$\pi (Dt - t^2) = \frac{F}{\sigma_{Dd}} ;$$

z toho

$$t^2 - Dt + \frac{F}{\pi \sigma_{Dd}} = 0 .$$

Praktický význam má pouze jeden kořen této kvadratické rovnice

$$t = \frac{D}{2} - \sqrt{\frac{D^2}{4} - \frac{F}{\pi \sigma_{Dd}}} ,$$

$$t = 5 \cdot 10^{-2} - \sqrt{25 \cdot 10^{-4} - \frac{4,5 \cdot 10^5}{\pi \cdot 10^8}} = 17,2 \cdot 10^{-3} \text{ m} .$$


Minimální tloušťka stěny trubky $t = 17,2 \text{ mm}$.

Na obrázku je znázornená tyč (1), zavěšená pomocí čepu (2) na rám. Tyč je namáhána osamělou silou F , jejíž nositelka je zároveň osou souměrnosti tyče. Tato síla namáhá část tyče o délce „ l “ pouze na tah.

Dané hodnoty: $F = 15 \text{ kN}$; materiál tyče 11 420

Požadovaná míra bezpečnosti $k = 1,5$

Délka tyče je $l = 1,2 \text{ m}$



Ak je známe zaťaženie silou F , miera bezpečnosti k a hodnota R_e materiálu tyče (1), určite najmenší potrebný priemer tyče:

$$\sigma = \frac{F}{S} \leq \sigma_D \Rightarrow S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \geq \frac{F}{\sigma_D} \geq \frac{F}{\frac{R_e}{k}} \Rightarrow d = ?$$

$$d \geq \sqrt{\frac{4 \cdot k \cdot F}{\pi \cdot R_e}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 1,5 \cdot 15 \cdot 10^3}{\pi \cdot 190 \cdot 10^6}} = 0,01228 \text{ m}$$

Volíme $d = 13 \text{ mm}$

Aké je predĺženie tyče, ak je vyrobená z uhlíkovej ocele s modulom pružnosti $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{\frac{F}{A}}{E} = \frac{F}{E.A} = \frac{4.F}{E.\pi.d^2};$$

$$\varepsilon = \frac{4.15.10^3}{2,1.10^5.10^6.\pi.0,013^2} = 0,0005384m$$

$$\Delta l = \varepsilon . l = 0,0005384 . 1,2 = 0,000646 \text{ m} = 0,646 \text{ mm}$$

Tyč sa predĺži o $\Delta l = 0,646 \text{ mm}$ na konečnú dĺžku

$$l_v = l + \Delta l = 1,2 + 0,000646 = 1,200646 \text{ m}$$

Aké je celkové predĺženie súčiastky, ak sa súčiastka zahreje rovnomerne o $\Delta t = 30^\circ\text{C}$ a súčiniteľ dĺžkovej teplotnej rozťažnosti pre daný materiál je $\alpha = 1,2.10^{-5}$.

$$\Delta l_t = \alpha . \Delta t . l = 1,2 . 10^{-5} . 30 . 1,2 = 0,000432 \text{ m}$$

Vplyvom nárastu teploty sa daná tyč predĺži o


$$\Delta l_t = 0,432 \text{ mm}$$

Po zaťažení silou F a ohreve bude konečná dĺžka tyče

$$l_k = l + \Delta l + \Delta l_t = 1,201078 \text{ m}.$$

Určite potrebný priemer čapu ϕd v spoji podľa obrázka, ak sú dané hodnoty :

$$F = 15 \text{ kN}, \tau_N = 80 \text{ MPa}, \text{ miera bezpečnosti } k = 1,5$$



Čap je namáhaný vonkajším zaťažením silou F v prierezoch A-A a B-B na strih.

Podľa pevnostnej podmienky


$$\tau_D = \frac{\tau_N}{k} \geq \tau = \frac{N}{A} = \frac{\frac{F}{2}}{\frac{\pi \cdot d^2}{4}} \Rightarrow d \geq \sqrt{\frac{4 \cdot k \cdot F}{2 \cdot \pi \cdot \tau_N}} =$$

$$= \sqrt{\frac{4 \cdot 1,5 \cdot 15 \cdot 10^3}{2 \cdot \pi \cdot 80 \cdot 10^6}} = 0,013m = 13mm$$

Potrebný najmenší priemer čapu je $\phi d = 13 \text{ mm}$.

Úloha :

Navrhnite potrebné rozmery prierezu tyče a čapu v rovnakej zostave ako vyššie, zmenená je zaťažovacia sila $F = 2,3 \text{ kN}$ a tyč je štvorcového prierezu o hrane a .



$$\sigma = \frac{F}{A} \leq \sigma_D \Rightarrow A = a^2 \geq \frac{F}{\sigma_D} \geq \frac{F}{\frac{R_e}{k}} \Rightarrow a = ?$$

$$a \geq \sqrt{\frac{k \cdot F}{R_e}} = \sqrt{\frac{1,5 \cdot 2,3 \cdot 10^3}{190 \cdot 10^6}} = 0,00426m$$

Volíme $a = 5 \text{ mm}$

Aké je predĺženie tyče, ak je vyrobená z uhlíkovej ocele s modulom pružnosti $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{\frac{F}{A}}{E} = \frac{F}{E \cdot A} = \frac{F}{E \cdot a^2};$$

$$\varepsilon = \frac{2,3 \cdot 10^3}{2,1 \cdot 10^5 \cdot 10^6 \cdot 0,005^2} = 0,000438$$

$$\Delta l = \varepsilon \cdot l = 0,000438 \cdot 1,2 = 0,000526 \text{ m} = 0,526 \text{ mm}$$

Tyč sa predĺži o $\Delta l = 0,526 \text{ mm}$ na konečnú dĺžku

$$l_v = l + \Delta l = 1,2 + 0,000526 \text{ m} = 1,200526 \text{ m}$$

Aké je celkové predĺženie súčiastky, ak sa súčiastka zahreje rovnomerne o $\Delta t = 50^\circ\text{C}$ a súčiniteľ dĺžkovej teplotnej rozťažnosti pre daný materiál je $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5}$.

$$\Delta l_t = \alpha \cdot \Delta t \cdot l = 1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 50 \cdot 1,2 = 0,00072 \text{ m}$$

Vplyvom nárastu teploty sa daná tyč predĺži o


$$\Delta l_t = 0,72 \text{ mm}$$

Po zaťažení silou F a ohreve bude konečná dĺžka tyče

$$l_k = l + \Delta l + \Delta l_t = 1,2 + 0,000526 + 0,00072 = 1,201246 \text{ m}$$

Určete potřebný průměr čepu ϕd v spoji podla obrázku, jsou-li dané hodnoty :

$$F = 2,3 \text{ kN}, \tau_N = 80 \text{ MPa}, \text{ miera bezpečnosti } k = 1,5$$



Čap je namáhaný vonkajším zaťažením silou F v prierezoch A-A a B-B na strih.

Podľa pevnostnej podmienky

$$\begin{aligned} \tau_D = \frac{\tau_N}{k} &\geq \tau = \frac{N}{A} = \frac{\frac{F}{2}}{\frac{\pi \cdot d^2}{4}} \Rightarrow d \geq \sqrt{\frac{4 \cdot k \cdot F}{2 \cdot \pi \cdot \tau_N}} = \\ &= \sqrt{\frac{4 \cdot 1,5 \cdot 2,3 \cdot 10^3}{2 \cdot \pi \cdot 80 \cdot 10^6}} = 0,00524 \text{ m} = 5,24 \text{ mm} \end{aligned}$$

Potrebný najmenší priemer čapu je $\phi d = 5,5 \text{ mm}$.

